



- Upplösning : 5000 skaldelar
- Batteridrift
- Bakgrundsbelyst LCD
- CE-märkt

CB501 är en liten portabel laboratorieväg.
Den bakgrundsbelysta displayen gör vägen lätt att läsa av.
Rostfri plattform som är lätt att hålla ren.

Modell	Kapacitet	Upplösning	Plattform
CB501	500g	0,1g	Ø 130mm

Introduktion

Alla CB-vågar levereras med 2st AA-batterier. Viktvisning i gram, pounds eller ounce. Den bakgrundsbelysta displayen är mycket lättavläst och den rostfria plattformen är enkel att rengöra.

Placera alltid vågen på ett stabilt underlag innan vägning, justera in den i våg med hjälp av dom justerbara fötterna.

Om "EEEE" visas i displayen är vågen överlastad, avlasta vågen.

Om "Lo" visas så är det dags att byta batterierna. Ta bort locket på undersidan av vågen för att byta batterierna.

1års garanti



Slå av eller på vågen



Viktvisning – Gram, oz eller lbs.



Nollknappen fungerar som en TARA-funktion. För att nollställa bort eventuell taravikt.

Kalibrering

För att kalibrera vågen gör följande :

1. Starta vågen och se till att den är nollställd
2. Håll in "Mode" och "Zero" i 5 sekunder.
3. Vågen visar dom interna skaldelarna.
4. Tryck på "Mode" en gång.
5. Vågen visar nu CAL → 500.
6. Belasta vågen med exakt 500g.
7. Vågen kalibrerar sig automatiskt

Specifikationer

Kapacitet : 500g
Upplösning : 0,1g
Viktavläsning : g, lbs och oz
Arbetstemp : 0-40 grader celsius
Ström : 2*AA eller 6v200mA adapter(tillval)
Kalibreringsvikt : 500g
Storlek segment : 5*12mm
Storlek plattform : 130mm
Storlek våg : 160*205*45mm
Nettovikt : 385g